



HAVARI

Generelt

HCLJ sagsnummer: HCLJ300-2013-28
UTC dato: 11-05-2013
UTC tid: 14:48
Begivenhed: Accident
Sted: EPSW Poland
Personskade: Serious

Fly

Registrering: OY-XKD
Flytype: CENTRAIR ASW20 F
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Local
Flyvefase: Landing
Flykategori: Fixed wing Glider Glider - not powered
Sidste afgangssted: Poland EPSW : Swidnik
Planlagt landingssted: Poland EPSW : Swidnik
Skade på fly: Destroyed

Flyvningens forløb

Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en lokal VFR privatflyvning fra Turbia airfield (EPSW) i Polen. I forbindelse med en manøvre i lav flyvehøjde kom flyet i spin og havarede (ca. 10 km fra EPSW). Piloten som var polsk statsborger kom alvorligt til skade. Flyet blev ødelagt.

Undersøgelsen af omstændighederne, der ledte til havariet foretages af State Commission of Aircraft Accident Investigation Poland (<http://www.transport.gov.pl/>), hvortil yderligere oplysninger om havariet kan rettes.