

**REDEGØRELSE**

HCLJ510-2012-150	Incident - Major incident		
Dato:	06-09-2012	Tidspunkt:	Kl. 07:27:00 UTC
Skader på luftfartøj:		Sted:	EKRK

Luftfartøjet.

Registrering:	OY-BLZ	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	PIPER - PA-28	Formål:	General Aviation - Pleasure
Flyveregler:	VFR		

Personskade. Fatal Serious Minor None Unknown

Flyvebesætning:

Passagerer:

Luftfartøjet.

Registrering:	OY-CAP	Fase:	Taxi
Luftfartøjstype:	SOCATA - TB 9 (TAMPI-CO)	Formål:	
Flyveregler:	VFR		

Personskade. Fatal Serious Minor None Unknown

Flyvebesætning:

Passagerer:

Flyvningens forløb

Under taxi fra opvarmningsområde til startposition bane 29 modtog piloten i OY-CAP instruktion fra tårnflyvelederen om at efter landende P28A (OY-BLZ) at køre ind på banen og vente.

Piloten i OY-CAP opfattede dette som "kør ind på banen og vent" og krydsede derfor stoplinjen til bane 29.

Tårnflyvelederen instruerede piloten i OY-BLZ om at afbryde indflyvningen efter at have observeret at OY-CAP krydsede stoplinjen.