

## REDEGØRELSE

<b>HCLJ300-000094</b>	<b>Hændelse</b>		
Luftfartøj:	SA 227 III	Registrering:	OY-NPD
Motor(er):	TPE331-12UHR	Flyvning:	Charter, IFR
Besætning:	2 - ingen tilskadekomne	Passagerer:	6 - ingen tilskadekomne
Sted:	Ørland Lufthavn (ENOL)	Dato og tidspunkt:	4.4.2011 kl. 1657 UTC

Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om hændelsen fra operatøren d. 4.4.2011 kl. 1800 UTC.

### **Flyvningens forløb**

Under landingsafløbet på bane 33 (ENOL) var det piloternes oplevelse, at sideroret var låst, og at det ikke var muligt at gøre brug af næsehjulsstyringen.

Luftfartøjet kørte ud over siden af banen, hvorved den ene propel ramte et banekantlys. Luftfartøjet kørte af egen kraft til forpladsen, hvor der konstateredes skade på den ene propel.

### **Undersøgelse**

Den norske havarikommission (SHT) har iværksat en undersøgelse. Yderligere information kan indhentes via <http://www.aibn.no/>