

**ALVORLIG HÆNDELSE****Generelt**

HCLJ sagsnummer: HCLJ530-2013-26
UTC dato: 20-04-2013
UTC tid: 12:20
Begivenhed: Serious incident
Sted: Vesthimmerland flyveplads (EKVH)
Personskade: None

Fly

Registrering: OY-XWB
Flytype: DIAMOND HK36
Flyveregler: VFR
Operationstype: Aerial Work Non-commercial Towing
Flyvefase: Landing
Flykategori: Fixed wing Glider
Sidste afgangssted: Denmark EKVH : Aars flyveplads
Planlagt landingssted: Denmark EKVH : Aars flyveplads
Skade på fly: None

Registrering: OY-XMF
Flytype: SCHLEICHER ASK21
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Local
Flyvefase: Standing
Flykategori: Fixed wing Glider Glider - not powered
Sidste afgangssted: Denmark EKVH : Aars flyveplads
Planlagt landingssted: Denmark EKVH : Aars flyveplads
Skade på fly: Minor

Flyvningens forløb

Hændelsen indtraf i forbindelse med svæveflysløb.

Motorsvæveflyet (OY-XWB) havde udført et svæveflysløb og returnerede til Vesthimmerland flyveplads (EKVH) uden at trækkablet var blevet rullet ind.

Et andet svævefly (OY-XMF) stod på bane 29 og var klar til at blive trukket i luften som det næste fly.

