



HÆNDELSE

Generelt

HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-219
UTC dato: 06-06-2013
UTC tid: 16:20
Begivenhed: Incident
Sted: Grønholdt flyveplads (EKGH)
Personskade: None

Fly

Registrering: OY-BBW
Flytype: PIPER PA28 180
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Local
Flyvefase: Landing
Flykategori: Fixed wing Airplane
Sidste afgangssted: Denmark EKGH : Gronholt (Private Ad)
Planlagt landingssted: Denmark EKGH : Gronholt (Private Ad)
Skade på fly: Minor

Flyvningens forløb

I forbindelse med landing på bane 29 "hønsede" flyet efter første kontakt med banen, og landede derefter med næsehjulet først. Flyet kom i luften igen, hvor piloten gav fuld gas på motoren og lavede en ny landingsrunde.

Flyet landede igen på bane 29 uden yderligere problemer.

Dagen efter konstateredes det, at spidsen på det ene blad på propellen var bøjet, og det andet blad var skrammet.

Flyet havde ikke fløjet i den mellemliggende periode.