



Havarikommissionen

Accident Investigation Board Denmark

REDEGØRELSE

HCLJ520-2012-17	Accident				
Dato:	22-04-2012	Tidspunkt:	Kl. 11:45:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	Drejø		
Luftfartøjet.					
Registrering:	OY-9280	Fase:	Landing		
Luftfartøjstype:	ZENAIR - CH 701 STOL	Formål:	General Aviation - Pleasure - Cross-country		
Flyveregler:	VFR				
Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens forløb

Havariet indtraf i forbindelse med landing på bane 30 på Drejø.

Det var pilotens oplevelse at slutindflyvningshastigheden var høj. Under udfladningen sank flyvemaskinen igennem fra ca. en meters højde og landede hårdt. Flyvemaskinen kom i luften igen og landede efterfølgende uden yderligere hændelser.

Der konstateredes skader på understel og propel.

Piloten angav vindforholdene til at være 210 grader og 7 knob.

Havarikommissionens vurdering

Det er Havarikommissionens skøn at vindforhold i kombination med landingsteknik kan have haft indflydelse på hændelsesforløbet.